




# Manuale delle istruzioni – Dr. Gates

## 1. Tensiometro sonico STT-1

Il tensiometro sonico STT-1 è uno strumento di precisione sviluppato dalla Gates per misurare la tensione delle cinghie PowerGrip® o anche Micro-V® installate su trasmisioni con un tenditore manuale, nei motori automobilistici. Esso analizza le onde sonore prodotte dalle vibrazioni della cinghia e trasmesse tramite un sensore. Il tensiometro misura la frequenza e la paragona ai valori registrati nella banca dati del tensiometro per ciascuna delle cinghie Gates programmate.

Il tensiometro STT-1 è stato sviluppato per aiutare l'installatore a tensionare correttamente le cinghie sulle trasmisioni equipaggiate con tenditori regolabili. Trasmissioni con tenditori automatici non devono essere controllate: il tenditore automatico mantiene la tensione entro le tolleranze.

- Impartire un colpetto secco alla cinghia per farla vibrare, sempre tenendo il microfono nella corretta posizione. (fig. 4)



Il tensiometro STT-1 è stato sviluppato per aiutare l'installatore a tensionare correttamente le cinghie sulle trasmisioni equipaggiate con tenditori regolabili. Trasmissioni con tenditori automatici non devono essere controllate: il tenditore automatico mantiene la tensione entro le tolleranze.

### 1.1 Impiego


#### 1.1.1 Misurare la tensione d'installazione di una cinghia di distribuzione PowerGrip®

• Installare la cinghia di distribuzione PowerGrip® secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.

• Accendere il tensiometro. Sul display si vede "Gates". (fig. 1)

• Una volta che la parola "Gates" è sparita, registrare il riferimento della cinghia, come è indicato sulla scatola. Bisogna utilizzare il tasto XS/F1 per registrare il suffisso: premere il tasto una volta per registrare XS, due volte per F1 o tre volte per indicare che non c'è nessun riferimento. (fig. 2)

P.es. 5/130/S. Introdurre 5-1-3-0; poi, premere il tasto XS/F1 una sola volta per registrare XS.



- Installare la cinghia scanalata Micro-V® sulla trasmisione equipaggiata con un tenditore regolabile secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.
- Scegliere il più lungo ed il più accessibile tratto di cinghia libero fra due puleggi. Misurarlo (in millimetri): infilare il metro fra la puleggia e la cinghia; leggere il valore "L" (in mm) al punto di contatto della cinghia con la puleggia opposta. (fig. 1)
- Accendere il tensiometro. Il display segna "Gates". (fig. 2)

- Una volta che la parola "Gates" è sparita, bisogna digitare la cifra "8", seguita dalla lunghezza "L" del tratto libero in mm. "L" deve essere minimo 180 mm e per tutte le lunghezze superiori a 500 mm, bisogna digitare sempre 500. (fig. 3)
- Il tensiometro emette un "bip" se la misura è valida.
- Diodo arancio o rosso (- o --): tendere di più e misurare di nuovo.

- Diodo arancio o rosso (+ o ++): allentare e misurare la tensione di nuovo.
- Diodo verde: indica che la tensione per questa cinghia in questa applicazione è corretta. Serrare il bullone del tenditore: il tensionamento della cinghia è finito. E' ovvio che, se si muove la trasmisione, la tensione sarà distribuita sull'intera trasmisione e il braccio "T" non darà più la luce verde. Non bisogna ripetere la misurazione.
- Spegnere il tensiometro.

- Premere il bottone "XS/F1" due volte per indicare che il tenditore è manuale F1 ("fisso").
- Quindi introdurre 1 se la cinghia è nuova e appena montata oppure 2 per controllare la tensione di una cinghia usata, cioè una cinghia che ha già funzionato sulla trasmisione oppure una cinghia che è stata rimontata.
- Confermare invio.

- Tenere uno dei microfoni ad una distanza di minimo 2 mm e massimo 10 mm dalla cinghia. Assicurarsi che l'altro microfono non si trovi al di sopra della cinghia e che non vi sia contatto fra il sensore e la cinghia. (fig. 3)
- Tenere uno dei microfoni ad una distanza di minimo 2 mm e massimo 10 mm dal tratto misurato. Assicurarsi che l'altro microfono non si trovi al di sopra della cinghia e che non vi sia contatto fra il sensore e la cinghia. (fig. 4)

- 1.1.2 Misurare la tensione di una cinghia scanalata Micro-V®

